

Ficha N°: 232-PRS/24-0002-00009

Data: 26.12.2023

Município: Lajeado, Rio Grande do Sul

Localidade: Centro

Denominação do Bem: Igreja Matriz Santo Inácio de Loyola

Endereço/Localização: Rua Bento Gonçalves, N° 357

Proprietário original: Cúria

Proprietário atual: Cúria - Diocese de Santa Cruz do Sul

Uso original: Institucional

Uso atual: Institucional

Latitude: -29.467215

Longitude: -51.961864

Erro Horizontal:

Proteção Existente:

Proteção Proposta:

(X) GP1 - conservação rigorosa

() GP2 - conservação intermediária

() GP3 - conservação volumétrica

Bens Móveis:

Observações:

Foto:



Figura 01: Igreja Matriz

Data: 26.12.2023

Valores estabelecidos ao bem:

A igreja possui valores na **instância cultural** como **referência histórica e coletiva**, por sediar a paróquia Santo Inácio de Loyola, que é a Igreja Católica Matriz de Lajeado, que está na origem do núcleo histórico da cidade. Forma um conjunto com a praça da Matriz, que toma seu nome emprestado justamente da igreja, ao redor das quais a cidade se formou e onde se concentraram as edificações mais importantes. Na **instância morfológica**, possui **valor arquitetônico** como uma importante referência da arquitetura religiosa historicista de estilo neorromânico. Por se tratar de uma igreja, seu uso se manteve inalterado ao longo dos anos. Ao longo dos anos, sofreu algumas reformas, com algumas alterações no piso e em alguns revestimentos da base e em 2010 passou por um processo de restauro mais profundo. Foi afetada pela enchente de maio de 2024, que atingiu mais de 2,5



metros de água dentro da nave, o que danificou parcialmente a pintura e o reboco das paredes, além da perda de alguns bancos. Sua localização é uma das mais privilegiadas do núcleo histórico, implantada no eixo da praça da Matriz, constituindo-se como o mais destacado **elemento referencial** daquela paisagem urbana.

Estado de Conservação	Estado de Preservação	Potencial de Conservação e Reuso
☐ Muito bom ☒ Bom ☐ Regular ☐ Precário ☐ Risco de desaparecimento	☒ Preservado ☐ Pouco alterado ☐ Muito alterado ☐ Descaracterizado	☒ Muito bom ☐ Bom ☐ Pouco ☐ Inviável ao reuso
OBS:	OBS.:	OBS: Pela primeira vez em sua história, a igreja foi atingida pelas águas na enchente de maio de 2024.

Histórico:

A Paróquia Santo Inácio de Loyola foi criada, em Lajeado, em 27 de maio de 1881.

A igreja foi construída entre 1953 e 1958, cujo projeto foi desenvolvido por Luiz Lampert Gartner. O templo substituiu a antiga igreja, construída entre 1900 e 1903, destruída em um incêndio ocorrido em 13 de janeiro de 1953.

Em 2009 foi encaminhado o projeto “Restauração da Igreja Matriz Santo Inácio de Loyola” à Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, visando restaurar a igreja. Assim, após a captação de recursos, oriundos da Lei de Incentivo à Cultura foi realizada a obra contando com a participação de nove empresas da região do Vale do Taquari. Depois de um ano de atividades de restauração da Igreja Matriz Santo Inácio de Loyola foi reaberta à comunidade em 05 de abril de 2011.

Documentação Iconográfica:

Figura 02: Construção da Igreja Matriz Santo Inácio, concluída em 1958.



Fonte: Acervo fotográfico de Aristides Voltaire Mello Tavares.



Figura 03: Imagem da década de 1970 - Igreja Matriz - entre o Colégio Estadual Presidente Castelo Branco e a antiga casa canônica.

Fonte: Acervo fotográfico de Aristides Voltaire Mello Tavares.



Figura 04: Imagem da década de 1970.

Fonte: Acervo fotográfico de Aristides Voltaire Mello Tavares.

Levantamento fotográfico atual:





Figura 05: Vista fachada principal (oeste)
Data: 26.12.2023



Figura 06: Vista fachada oeste e torre norte
Data: 26.12.2023

Imagens complementares (entorno, edificações):



Figura 07: Vista a partir da Praça da Matriz
Data: 07.01.2024



Figura 08: Igreja Matriz e Colégio Estadual Castelo Branco
Data: 26.12.2023

ANÁLISE ARQUITETÔNICA:

Igreja construída na década de 50 é um belo exemplar da arquitetura historicista que tem como base o estilo neorromânico, contando com alguns elementos no estilo neogótico. A igreja está implantada sobre uma base elevada que é acessada por uma ampla escadaria frontal. O acesso se dá pelo nártex sob a torre central, onde se encontram três portas, sendo a do centro maior. A fachada é composta por uma imponente torre central,



ladeada por duas torres menores. As torres possuem o coruchéu de forma piramidal, coroadas por cruzes. A fachada possui detalhes ornamentais que incluem pequenas colunas, pináculos e molduras decorativas, elementos característicos da arquitetura neo românica e neogótica.

ENTORNO:

Localizada na área urbana, no chamado núcleo histórico, junto à praça Matriz. Compõem o conjunto de edificações históricas do início da ocupação da área urbana de Lajeado e adjacências da Praça Matriz, área de centralidade das atividades, tais como atividades administrativas, cívicas, religiosas, comerciais e de serviços. Diversas edificações vizinhas também integram o inventário, tornando a Praça Matriz e seu entorno a principal área de preservação do patrimônio histórico da cidade.

IMPLANTAÇÃO:

A igreja localiza-se em um amplo lote de aproximadamente 127 por 53 metros na esquina das ruas Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, que inclui também a secretaria e a casa paroquial na esquina e o salão paroquial na lateral da rua Borges de Medeiros. A igreja está implantada em um platô elevado em relação ao nível da rua, sendo acessada por meio de uma ampla escadaria localizada junto ao passeio público, sem recuo.

ACESSOS:

A entrada principal é composta por três portas encimadas por arcos romanos, sendo a do meio maior. A portada está protegida pelo nártex, situado abaixo da torre principal, sustentada por arcos e grossas colunas.

ESTRUTURA:

A estrutura e vedação é em alvenaria portante, com tijolo maciço rebocado com argamassa de cal, cimento e areia e acabamento com pintura.

ESQUADRIAS:

As portas são em madeira, com folhas de abrir. As janelas das naves laterais e do clerestório apresentam vitrais coloridos.

REVESTIMENTOS:

Fachadas: revestimento internos são em reboco pintado, com detalhes de pinturas decorativas.

COBERTURA:

O telhado é em abóbada de berço, com estrutura de arcos de madeira, sendo revestido com manta asfáltica isolante e telhas metálicas. O forro também é de madeira, com detalhes de frisos de madeira formando uma retícula quadrada.

Planta de situação atualizada:

Croqui / planta baixa:





Imagem: Google Earth, 2024



Obs.: medidas aproximadas, mapa cedido pelo governo municipal.

Fontes:

LIVRO. Livro Tombo 01. **Paróquia Santo Inácio de Loyola** . Lajeado: 1881.

ROSA, Lauren W.; MACHADO, Neli T. G.; SCHNEIDER, Patrícia; PRETTO, Ana L. **Igreja Matriz Santo Inácio de Loyola de Lajeado, RS: patrimônio, restauração e participação comunitária**. Lajeado: Editora da Univates, 2011.

Locais pesquisados:

Observações:

