

Ficha N°: 232-PRS/24-0002-00078

Data: 23.02.24

Município: Lajeado, Rio Grande do Sul

Localidade: Conventos

Denominação do Bem: Igreja Evangélica de Conventos

Endereço/Localização: Av. Pedro Teobaldo Breidenbach, N° 2549

Proprietário original: IECLB

Proprietário atual: IECLB

Uso original: Institucional - IECLB

Uso atual: Institucional - IECLB

Latitude: -29.431329

Longitude: -52.034067

Erro Horizontal:

Proteção Existente: Municipal, consta no Inventário do Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul, Lajeado, de 1992.

Proteção Proposta:
(X) GP1 - conservação rigorosa
() GP2 - conservação intermediária
() GP3 - conservação volumétrica

Bens Móveis: Não foi possível acessar o interior da edificação para avaliar se há bens móveis existentes.

Observações:

Foto:



Figura 01: Igreja Evangélica de Conventos.

Data: 23.02.2024

Valores estabelecidos ao bem:

A Igreja Evangélica de Conventos possui **valor tradicional e evocativo** por representar o local de culto da comunidade evangélica de Conventos, uma das localidades originais do município de Lajeado, antigo distrito e hoje nome de bairro. Mantém o **uso tradicional** como igreja evangélica, sendo uma importante **referência coletiva** representativa da comunidade local. A edificação possui **valor arquitetônico**, por ser um exemplar de estilo eclético com predominância do neogótico, muito comum na região de origem alemã. Acessada por meio de uma imponente escadaria com lances contrapostos que ressaltam a simetria do conjunto, apresenta uma implantação de destaque no terreno como um **elemento referencial** na paisagem.



M01 - BENS EDIFICADOS

Inventário

Estado de Conservação	Estado de Preservação	Potencial de Conservação e Reuso
☒ Muito bom ☐ Bom ☐ Regular ☐ Precário ☐ Risco de desaparecimento	☒ Preservado ☐ Pouco alterado ☐ Muito alterado ☐ Descaracterizado	☒ Muito bom ☐ Bom ☐ Pouco ☐ Inviável ao reuso
OBS:	OBS.:	OBS:

Histórico:

A Comunidade Luterana de Conventos começou suas atividades por volta da década de 1860, a partir do estabelecimento de imigrantes germânicos e seus descendentes.

Em 1914 houve uma cisão da comunidade sendo criada duas Comunidades de Confissão Luterana: a Paróquia Evangélica Luterana de Conventos (IELB) e a Comunidade Evangélica Alemã de Conventos (IECLB).

A Comunidade Evangélica Alemã de Conventos foi criada em 1º de junho de 1917. A primeira igreja luterana foi inaugurada em novembro de 1897 sendo reformada em 1930. Depois, em 1950, a comunidade realizou uma nova reforma no prédio, sendo o mesmo ampliado (atual)

Documentação Iconográfica:



Figura 02: Igreja Evangélica em 1992.

Fonte: Acervo fotográfico do Arquivo Histórico Municipal de Lajeado.

Levantamento fotográfico atual:







Figura 03 e 04: Vistas das escadarias na fachada principal.
Data: 01.03.2024

Figura 05: Vista rua Theobaldo Breitenbach.
Data: 01.03.2024

Imagens complementares (entorno, edificações):



Figuras 06, 07 e 08: Detalhes da fachada frontal com a escadaria de acesso e a porta principal.
Data: 01.03.2024



Figura 06: Vista da rua Theobaldo Breitenbach.
Data: 23.02.2024

Figura 06: Vista da rua Theobaldo Breitenbach.
Data: 23.02.2024



Análise Arquitetônica:

A igreja possui nave única e uma só torre sineira centralizada na fachada frontal. Apresenta estilo eclético, com predomínio do neogótico, típico da arquitetura religiosa da imigração alemã, que pode ser observado nos arcos ogivais das portas e janelas, assim como no coruchéu agudo da torre. Já o frontão ondulado e as colunas que ladeiam a porta principal remetem a outros estilos como o barroco.

ENTORNO: A vizinhança é uma área urbana em formação, que ainda mantém características rurais, como o poteiro à frente da igreja e áreas de cultivo nas proximidades.

IMPLANTAÇÃO:

A igreja está implantada em um platô elevado em relação à rua, em uma área da comunidade luterana. A fração do terreno em que a igreja se encontra mede 35 metros de testada por 38 metros de profundidade.

ACESSOS:

O acesso à igreja se dá por meio de duas escadas: a primeira é uma escada de dois lances laterais contrapostos que chegam no adro em frente à fachada frontal. Uma segunda escada em forma circular dá acesso à porta frontal da igreja para entrar na nave.

ESTRUTURA:

A estrutura e vedação é em alvenaria portante, com tijolo maciço rebocado.

REVESTIMENTOS:

Fachadas: São revestidas em argamassa lisa de cal, cimento e areia, pintadas com tinta acrílica.

ESQUADRIAS:

As janelas são fechadas por esquadrias de madeira e vidro, com folhas de abrir na parte de baixo, sendo que a parte superior é fixa. Na fachada frontal as janelas são fixas, com vitrais coloridos decorativos. As portas são feitas em folhas de madeira maciça, ricamente trabalhada, com a parte superior do tímpano fechada com vitrais.

TELHADO:

Telhado é coberto por telhas metálicas, com duas águas voltadas para as laterais e sistema de calhas e tubos de queda pluviais para o recolhimento das águas da chuva..


Planta de situação atualizada:

Croqui / planta baixa:





Imagem: Google Earth



Obs.: medidas aproximadas, mapa cedido pelo governo municipal.

Fontes:]

BLACK, Olavo. **Colinas da esperança**: Conventos - 150 anos de história. Lajeado: Evangraf, 2004.

Locais pesquisados:

Observações:

