

Ficha Nº: 232-PRS/24-0002-00087

Data: 08.03.24

Município: Lajeado, Rio Grande do Sul

Localidade: Conventos

Denominação do Bem: Igreja Católica São José de Conventos

Endereço/Localização: Avenida Pedro Teobaldo Breidenbach,

Proprietário original:

Proprietário atual:

Uso original: Institucional - religioso

Uso atual: Institucional - religioso

Latitude: -29.426343

Longitude: -52.055222

Erro Horizontal:

Proteção Existente: Municipal, consta no Inventário do Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul, Lajeado, de 1992.

Proteção Proposta:
(X) GP1 - conservação rigorosa
() GP2 - conservação intermediária
() GP3 - conservação volumétrica

Bens Móveis:

Observações:

Foto:



Figura 01: Igreja Católica São José de Conventos
Data: 11.12.2024

Valores estabelecidos ao bem:

A igreja católica São José de Conventos possui valor tradicional e evocativo para a comunidade de Conventos, sendo uma das mais antigas localidades de Lajeado, antigo distrito e hoje bairro. Mantém o uso tradicional como igreja católica, sendo uma importante referência coletiva muito representativa para a comunidade de Conventos. A igreja é o centro de um conjunto formado também pelas Câmaras Mortuárias, pela EMEF São José de Conventos e o Esporte Clube Estudantes, com ginásio e campo de futebol. Além disso, a edificação possui valor arquitetônico, por ser um exemplar de estilo neorromânico, que caracterizou a arquitetura religiosa da imigração alemã na região. Localizada no entroncamento de duas antigas estradas, possui uma implantação de destaque



na paisagem.

Estado de Conservação	Estado de Preservação	Potencial de Conservação e Reuso
(X) Muito bom () Bom () Regular () Precário () Risco de desaparecimento	(X) Preservado () Pouco alterado () Muito alterado () Descaracterizado	(X) Muito bom () Bom () Pouco () Inviável ao reuso
OBS:	OBS.:	OBS:

Histórico:

A primeira capela de madeira foi construída em 1869, sendo inaugurada no ano seguinte. Mais tarde, em 8 de dezembro de 1906, Padre Francisco Bohme benzeu a pedra fundamental para a construção de uma nova capela. Por fim, no ano de 1956, um novo templo começou a ser construído. A igreja foi inaugurada em 07 de dezembro de 1958, com a participação do Bispo, Dom Vicente Scherer.


Documentação Iconográfica:

Figura 02: Capela construída em 1906. A mesma foi demolida sendo substituída pela atual que data de 1958. Fonte: Menezes (2016).





Figura 03: Igreja Católica de Conventos inaugurada em 1958.

Fonte: Acervo fotográfico do Arquivo Histórico Municipal de Lajeado.

Levantamento fotográfico atual:



Figuras 04, 05, 06 e 07: Vistas da fachada frontal (sudoeste)

Data: 11.12.2024

Imagens complementares (entorno, edificações):





Figura 06: Torre sineira
Data: 11.12.2024



Figura 09: Igreja e edificações do entorno
Data: 11.12.2024

ANÁLISE ARQUITETÔNICA:

Igreja de estilo neorromânico, muito característico da arquitetura da imigração alemã no estado. Possui nave única, uma só torre sineira centralizada na fachada principal e frontão escalonado. Detalhes do estilo românico estão nas janelas em arco romano de meia volta, nas arcaturas lombardas que coroam a torre e nos contrafortes das paredes laterais.

ENTORNO E IMPLANTAÇÃO:

Está localizada ao longo da via principal do bairro de Conventos, em área urbana, mas cuja paisagem é de carácter rural, com propriedades com lotes maiores e áreas de plantação. A direita se encontra a E.M.E.F São José de Conventos, à esquerda a Câmara Mortuária, aos fundos a Comunidade Católica São José de Conventos, que conta com campo de futebol e edificação do tipo ginásio e em frente uma grande área destinada à plantação. A edificação está implantada de forma que a fachada principal fica paralela à rua Pedro Theobaldo Breidenbach, afastada aproximadamente 20 metros do eixo da via.

ACESSOS:

Lote: O lote não possui cercamento, permitindo o acesso livre em toda a área externa.

Edificação: O acesso principal de pedestres acontece pela fachada sul, junto à rua Pedro Theobaldo Breidenbach, por uma porta ampla de madeira com duas folhas de abrir.

ESTRUTURA:

A estrutura e vedação é em alvenaria portante, com tijolo maciço.

REVESTIMENTOS:

As fachadas são revestidas em argamassa lisa de cal e areia, pintadas com tinta acrílica.

ESQUADRIAS:

As portas são em madeira e as janelas perfil metálico e vidro, algumas janelas possuem adesivagem de imagens sacras, e outras vitrais.

COBERTURA:

Cobertura em arco romano com telhas metálicas.




Planta de situação atualizada:



Imagem: Google Earth

Croqui / planta baixa:



Obs.: medidas aproximadas, mapa cedido pelo governo municipal.

Fontes:

MENEZES, Andressa S. **História e memória:** Comunidade Católica São José dos Conventos/RS (de 1855 aos dias atuais). 2016. Monografia (Curso de História) – Centro Universitário Univates, Lajeado, 2016.

Locais pesquisados:

Observações:

